



## Debug 调试步骤

**第一步：**连接 ICD 与目标板，5 根线 VPP VDD GND DAT CLK

注意 DAT,CLK 不可被占用，且 DAT,CLK 脚在程序中需要被设置为输入态

**第二步：**创建项目，与代码编写

**第三步：**设置配置位，打开 Debug 模式；设置供电来源（外部，或 ICD 供电）

**第四步：**在小榔头图标中，选择 Debug 进行构建（编译）项目

**第五步：**直接在代码文件中，右键--->选择调试方式-->选择 local chip on application  
之后会进行自动下载，自动进入 Debug 页面视图

**第六步：**即可进行单步，打断点，运行，查看寄存器值，查看变量值...等等 Debug 的操作